

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/11/2019 HORA: 8:15 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 14

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 14</u>
Estado Chut basuras
<u>REGULAR</u>
Estado Caja estacionaria
Contenedores en Buen estado

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 8:15 am, del sábado 30 de noviembre.

Al inicio del seguimiento se observa la vía de acceso al Chute en buenas condiciones y limpias. Con algunos habitantes de calle en los andenes. La caja de recolección de aguas negras está en buenas condiciones, sin obstrucción o deterioro.

La puerta de chute está en buenas condiciones de estructura y pintura. Se observa chute con puertas cerradas.

La rejilla de recolección de aguas negras se observa con rejilla en buenas condiciones y con recubrimiento para evitar la caída de residuos en la alcantarilla.

Al interior del área de disposición se observa la disposición de ocho (8) contenedores los cuales presentan residuos agrícolas. El área se encuentra limpia y desinfectada.

Se observa que las paredes no cuentan con revestimiento, lo que permite proliferación de hongos y bacterias.

La cubierta o techo sigue presentando rupturas.

Se observan pisos en cemento irregulares con desgaste, desnivel y empozamiento de aguas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	
		Fecha: 2018/07/30	
		Página: 2 de 1	

Se evidencia la existencia de cajas eléctricas con cables expuestos, pero sin demás accesorios que permita la iluminación del área.

El orificio ubicado en el segundo piso de la plaza fue sellado con rejilla para no ser utilizado. La recolección de los residuos en esta plaza es diaria.

No se evidencia presencia de perros, aves de carroña o roedores.

Alrededor de la plaza se aprecian residuos esparcidos.


El seguimiento termina a las 8:40 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante las adecuaciones realizadas a la disposición que se hacía en el chute de la plaza de mercado, pero aún persisten condiciones de adecuación locativa que permita subsanar los aspectos negativos encontrados en la visita.

Es necesario capacitar al personal de Infibagué que labora en las plazas de mercado en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



PUERTA DE INGRESO CHUTE



REJILLA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS



UBICACIÓN DE CONTENEDORES



ESTADO DE PISOS



RESIDUOS DISPUESTOS EN CONTENEDORES



ESTADO DE TECHOS



DUCTO DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS



CONEXIONES HIDRÁULICAS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué