

Ibagué, 11 de febrero de 2025

Comunicado de prensa 166

IBAL anuncia interrupciones en el suministro de agua este miércoles por reparaciones en red matriz

Conozca los barrios del Distrito 5 que podrían afectarse con bajas presiones e intermitencias en el servicio.

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, informa a la comunidad que, debido a dos averías en la red principal de distribución, se realizarán trabajos de reparación este miércoles 12 de febrero, lo que podría originar interrupciones en el suministro de agua en varios sectores.

Estas labores ocasionarán posibles intermitencias en el suministro de líquido vital el Distrito 5.

"Nuestra recomendación para los usuarios es hacer un uso racional del agua, mientras se realizan las reparaciones en la red matriz. El personal tiene el compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, garantizando restablecimiento del líquido vital", manifestó Fabián Tinoco, director Operativo del IBAL.

En el barrio La Francia se identificó una ruptura en una tubería de 12 pulgadas, afectando los siguientes barrios:

- Villa Pinzón
- América
- Córdoba
- Macarena
- Independiente Calle 28



- Sorrento
- Montealegre
- Hospital Federico Lleras
- Gaitán parte alta
- La Cartagena
- Alto del Cruz
- Las Viudas
- Laureles
- Naciones Unidas
- Gaitán parte baja
- Las Brisas
- El Triunfo
- Nacional
- Independiente
- Jardines de Navarra
- Macarena Parte Alta
- El Cafetal
- Arkalena
- Bosques de Santa Helena
- La Ceiba I
- La Macarena parte baja
- Urbanización Villa Arkadia
- La Ceiba II
- Villa del Río
- Santander
- San Simón parte baja
- San Simón parte alta
- El Bosque
- Villa del Bosque
- Rodríguez Andrade
- El Peñón
- Gaitán
- San Vicente de Paul
- 1° de Mayo
- Balcones de Navarra
- El Refugio Etapa II
- Casa Club



- Antonio Nariño
- Popular
- Villa Marlén I
- Los Mártires
- El Refugio
- Sena Cruz Roja
- Piedra Pintada
- Santa Helena
- La Francia
- Las Palmas
- Departamental
- Popular
- Estadio
- Villa Placieifa
- Varsovia
- Zona Industrial
- Garzón
- El Papayo
- Universidad del Tolima
- Piedra Pintada Parte Baja
- Varsovia II
- San Cayetano
- Versailles
- Varsovia I
- Alto de la Cruz
- Boyacá
- Altamira
- 12 de Octubre
- Claret
- Metaima I
- Metaima II
- Urbanización La Martinica
- Santander Estadio

Finalmente, es importante recordarle a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del IBAL para conocer los avances y la restitución del servicio.