



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS
SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE
MERCADO

FECHA: 26/04/2017

HORA: 3:50 PM

FRECUENCIA: DIARIA RUTA: _____ VEHICULO: __ RECOLECCION: __ TIPO
DE BARRIDO: ____

BARRIOS: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.

Ley 9 de 1979 Título IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.

OBSERVACIONES:

El seguimiento inicia hacia las 3:50 pm, del día miércoles 26 de abril.

Desde el exterior se puede observar que la puerta de ingreso se encuentra abierta con daños evidentes en su estructura lo que permite la proliferación de habitantes de calle y animales.

Desde afuera se observa gran proliferación de aves de carroña dentro del chute.

Al ingreso se divisa que la rejilla de recolección de líquidos se encuentra a la mitad de la cavidad prevista para este fin, no cuenta con protección.

La caja de recolección se encuentra llena hasta su límite de capacidad. No se evidencia ningún tipo de separación de residuos, por lo que hay todo tipo de ello.

Se observa paredes del chute con presencia de hongos, desprendimiento de cerámica de revestimiento, pisos irregulares que permiten el cumulo de lixiviado.

Hay gran presencia de papel expuesta por toda el área, lo que permite evidenciar que al área no se le ha realizado mantenimiento.

Se puede observar conexiones eléctricas expuestas, sin ningún tipo de protección.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Se observa que en el exterior del chute hay presencia de aves de carroña y perro. No hay presencia de malos olores, o roedores.

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias.

El seguimiento termina a las 4:10 pm, sin novedades.

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
PROFESIONAL
GRUPO TECNICO PGIRS



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

EVIDENCIAS

