



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE MERCADO

FECHA: 15/03/2017

HORA: 9:00 AM

FRECUENCIA: DIARIA RUTA: _____ VEHICULO: ___ RECOLECCION: ___ TIPO DE BARRIDO: ___

BARRIOS: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.

Ley 9 de 1979 Titulo IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.

OBSERVACIONES:

El seguimiento inicia hacia las 9:00 am, del día miércoles 15 de marzo.

Desde el exterior se puede observar que la puerta de ingreso se encuentra abierta con daños evidentes en su estructura lo que no permite que el chute permanezca cerrado.

Al ingreso se divisa que la rejilla de recolección de líquidos se encuentra a la mitad de la cavidad prevista para este fin, no cuenta con protección.

La estructura del chute requiere con urgencia de mantenimiento ya que se observa paredes del chute con presencia de hongos, desprendimiento de cerámica de revestimiento, pisos irregulares que permiten el cumulo de lixiviado.

También se puede observar conexiones eléctricas expuestas, sin ningún tipo de protección.

La caja de recolección presenta todo tipo de residuos, evidenciando que no existe ningún tipo de separación en la fuente ni aprovechamiento.

Al momento de la visita se puede observar que no se ha realizado limpieza al área del chute.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

La caja exterior del chute, se encuentra con gran cantidad de residuos, lo que puede generar taponamiento de la misma y exposición de aguas residuales en vía pública.

Se observa que en el exterior del chute hay presencia de aves de carroña. No hay presencia de malos olores, perros, o roedores.

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar con residuos dispersos,

El seguimiento termina a las 9:20 am, sin novedades.

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
PROFESIONAL
GRUPO TECNICO PGIRS



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

EVIDENCIAS

