
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-01	
		<b>Versión:</b> 01	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 23-11- 2017	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 26/06/2018 HORA: 4:30 PM LUGAR: Cra 3

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección  Corte de Césped y Poda de Arboles   
 Plazas de Mercado  Lavado de áreas publicas   
 Barrido y limpieza

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
Estado Shut basuras
Estado Caja estacionaria

<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
Manual
Frecuencia de Barrido:
Diaria

Observaciones del Seguimiento:

Macro Ruta: 6

Micro Ruta 607

La ruta inicia desde la Cra 3ª con calle 19, en ascenso hasta la Calle 11, tomando calles alternas como la 19 con 4ª, 118, 17, 16, 15,14,13,12.

Se observa gran cantidad de residuos depositados en cestas públicas y alrededor de ellas también se aprecian bolsas de Interaseo lo que permite analizar que ya se hizo un repaso al área con el anterior turno.

La actividad se realiza por un operario.

En el recorrido se puede observar que el operario cuenta con los elementos necesarios para desarrollar en forma correcta la actividad (escoba, pala, y bolsas para empacar los residuos de las calles).



Las calles quedan libres de todo tipo de residuo.

El personal operativo cuenta con dotación de uniforme, botas y elementos de protección personal para desarrollar la actividad y que son utilizados de forma correcta.

Se observa la eficiente actitud para desarrollar la actividad.

Las bolsas se ubican en los costados a lo largo de la vía para la recolección de las mismas.

Antes de terminar el seguimiento se observa volqueta de Interaseo realizando recolección de los residuos producto del barrido. Placa TKE 255, con número interno VQ1036.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL</p>	<p><b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-01</p>	
		<p><b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
		<p><b>Fecha:</b> 23-11- 2017</p>	
		<p><b>Página:</b> 2 de 1</p>	

La volqueta lleva un operario en el platón del vehículo para facilitar la recolección.

Las calles quedan limpias sin ningún tipo de residuo.

**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**CEDULA:** 65.759.943

**PROFESION:** Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

**CARGO:** Contratista



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Código** FOR-09-PRO-GAM-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 23-11- 2017

**Página:** 3 de 1



### EVIDENCIAS

