
 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL</b>	Código: <b>FOR-10-PRO-GAM-01</b>	
	<b>FORMATO: SEGUIMIENTO AL RELLENO SANITARIO</b>	Versión: 01 Fecha: 2018-07-30 Página: 1 de 6	

**ACTA DE VISITA PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PIRS" LA MIEL**

FECHA: octubre 30 de 2018 HORA: 7:40 am

Persona quien atiende la visita: Luis Alfredo Canter Cargo: Facilitador Puello

VÍA DE ACCESO:

Residuos sólidos en la vía: SI  NO  Lixiviados en la vía: S  NO

Observaciones y recomendaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PLATAFORMA DE EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS:

Rejilla limpia: SI  NO  Lixiviados por fuera y/o sobre de la plataforma: SI  NO   
 Plataforma sin residuos: SI  NO  Caja de recepción de lixiviados limpia: SI  NO

Observaciones y recomendaciones  
La rejilla presenta residuos, porque recientemente  
en el mismo compartidor realizó desechos de  
lixiviado.

PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Área de descarga de residuos sólidos

Cuneta de agua lluvia sin residuos: SI  NO  Techo en buen estado: SI  NO   
 Área sin residuos: SI  NO  Vehículos guardados: SI  NO  Minicargador 743  
 Vectores: SI  NO  Cuales \_\_\_\_\_

Observaciones y recomendaciones  
Rejilla interna área de descarga, llor de agua y residuos  
presenta tapamiento y cables.


Área de lavado de bolsas

Techo en buen estado: SI  NO  Recolección de aguas de lavado: SI  NO

Observaciones y recomendaciones  
El techo está en adecuación para instalar área de  
transformación de pasta.

Área de separación y almacenamiento de residuos

Acumulaciones de agua: SI  NO   
 Material almacenado: SI  NO  Tipo de material: Pet bolsas plásticas  
 Personal laborando: SI  NO  Cuántos: 13.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-10-PRO-GAM-01</p>	
	<p><b>FORMATO: SEGUIMIENTO AL RELLENO SANITARIO</b></p>	<p><b>Versión:</b> 01</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-07-30</p> <p><b>Página:</b> 2 de 6</p>	

Continuación Acta PIRS LA MIEL Fecha: \_\_\_\_\_ Pág. 2 de \_\_\_\_\_

Observaciones y recomendaciones

---



---



---



---

ÁREA DE TRATAMIENTO BIOTECNOLÓGICO:

Exterior del área

Maquinaria abandonada: SI  NO  Cuál: \_\_\_\_\_

Acumulación de material: SI  NO  Cuál: \_\_\_\_\_

Observaciones y recomendaciones

*Debido a vendaval la estructura del techo colapsó. En espera de polizas para reparación.*

Interior del área

Techo en buen estado: SI  NO  Acumulaciones de agua en el área: SI  NO

Conducción de aguas del área: SI  NO

Maquinaria en el área: SI  NO  Operando: SI  NO

Personal laborando SI  NO  Cuántos: \_\_\_\_\_

Observaciones y/o recomendaciones

---



---

VÍAS INTERNAS

Vía de acceso de la báscula a tratamiento biotecnológico

Vía en buen estado: SI  NO  Residuos en la vía: SI  NO

Cuneta paralela en buen estado: SI  NO

Observaciones y/o recomendaciones

---



---

Vía de acceso a la celda de disposición

Vía en buen estado: SI  NO  Residuos en la vía: SI  NO



Cuneta paralela en buen estado: SI  NO

Observaciones y/o recomendaciones

---



---

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Código: <b>FOR-10-PRO-GAM-01</b></p>	
	<p><b>FORMATO: SEGUIMIENTO AL RELLENO SANITARIO</b></p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018-07-30</p> <p>Página: 3 de 6</p>	

Continuación Acta PIRS LA MIEL Fecha: \_\_\_\_\_ Pág. 3 de \_\_\_\_\_

Vía de acceso desde la báscula al taller

Vía en buen estado: SI  NO  Residuos en la vía: SI  NO   
 Cuneta paralela en buen estado: SI  NO

Observaciones y/o recomendaciones

Vía de desde el taller a la zona A

Vía en buen estado: SI  NO  Residuos en la vía: SI  NO   
 Cuneta paralela en buen estado: SI  NO

Canal de agua lluvia: Limpio  Sucio

Observaciones y/o recomendaciones

ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL

Celda de disposición operativa: SI  NO   
 Maquinaria en operación: SI  NO  Cuál: Buldozer, Retro 320,  
 Aves de carroña: sobre los residuos: SI  NO  Sobrevolando el área: SI  NO   
 Vectores: SI  NO  Cuáles: \_\_\_\_\_  
 Operarios en el área: SI  NO  Cuántos 4  
 Área descubierta: SI  NO  400 .m<sup>2</sup>  
 Canal de agua lluvia Nivel 24: Limpio  Sucio

Observaciones y/o recomendaciones


Lo Retro 416, capacitor 006, Boomer inoperativos

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

Desarenador Fase A:	Limpio <input checked="" type="checkbox"/>	Sucio <input type="checkbox"/>
Desarenador Fase B:	Limpio <input checked="" type="checkbox"/>	Sucio <input type="checkbox"/>
Desarenador Fase C:	Limpio <input checked="" type="checkbox"/>	Sucio <input type="checkbox"/>

Laguna 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Con lodos <input type="checkbox"/>	Sin lodos <input checked="" type="checkbox"/>	Sobrenadantes SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Laguna 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Con lodos <input checked="" type="checkbox"/>	Sin lodos <input type="checkbox"/>	Sobrenadantes SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Laguna 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Con lodos <input type="checkbox"/>	Sin lodos <input checked="" type="checkbox"/>	Sobrenadantes SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Código:</b> FOR-10-PRO-GAM-01	
	<b>FORMATO: SEGUIMIENTO AL RELLENO SANITARIO</b>	<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 2018-07-30 <b>Página:</b> 4 de 6	

Continuación Acta PIRS LA MIEL Fecha: \_\_\_\_\_ Pág. 4 de \_\_\_\_\_

Tratamiento secundario en funcionamiento: SI  NO  Tratamiento terciario: SI  NO   
 Caudal (L/s): Fase A \_\_\_\_\_ Fase B \_\_\_\_\_ Fase C \_\_\_\_\_ Caudal tota (L/s): \_\_\_\_\_ **Total 3,464**

Laboratorio Pruebas realizadas:  
299.36 m<sup>3</sup> / 2019

Registro Pluviométrico:  
No se ha dado capacitación para realizar lecturas

Lecturas de baterías piezométricas:  
no hay

Observaciones y/o recomendaciones  
Conducto de línea 1 a línea 2, presenta obstrucción

**CELDA DE EMERGENCIA:**

Operativa: SI  NO  Con cobertura SI  NO   
 Señalizada: SI  NO  Área Expuesta de residuos: SI  NO

Observaciones y/o recomendaciones

**GENERALES**

Animales de pastoreo en el relleno sanitario: SI  NO   
 Vectores: SI  No  Cuales \_\_\_\_\_

Observaciones y/o recomendaciones



**BÁSCULA:**

Fecha: <u>30-10-18</u>	Hora desde:	Hasta:	
<u>Valle de San Juan</u>	<u>49.810</u>	<u>Alvarado</u>	<u>123.080</u>
<u>Jardo</u>	<u>331.280</u>	<u>Adrotaqui</u>	<u>49.080</u>
<u>Romo</u>	<u>173.110</u>	<u>Capanduro</u>	<u>188.260</u>
<u>IBAL</u>	<u>25.350</u>	<u>San Luis</u>	<u>143.330</u>

**Total viajes 1991.**  
**total. residuos 13.648.930.**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL</b>	Código: <b>FOR-10-PRO-GAM-01</b>	
	<b>FORMATO: SEGUIMIENTO AL RELLENO SANITARIO</b>	Versión: 01 Fecha: 2018-07-30 Página: 6 de 6	


Continuación Acta PIRS LA MIEL Fecha: 6 de       

FIRMA 

NOMBRE Cristina Bravo  
 CARGO Profesora Unversitaria  
 REPRESENTACIÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ

FIRMA 

NOMBRE Luis Alfredo Cantor  
 CARGO Facilitador  
 REPRESENTACIÓN EMPRESA

FIRMA 

NOMBRE Flor Sandy Castiblanco  
 CARGO Prof. invitada  
 REPRESENTACIÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_  
 CARGO \_\_\_\_\_  
 REPRESENTACIÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ