

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 31/10/2019 HORA: 9:15 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 28

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 28</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 9:15 am, del día Jueves 31 de octubre.

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas cerradas. En el exterior del chute se evidencia la disposición de residuos de los alrededores de la plaza.

Se observa que la vía de acceso al chute se encuentra en buenas condiciones en estructura y alcantarillado.

Se observa canal exterior para recolección de aguas negras con rejilla y recubrimiento con polisombra de protección para evitar la caída de residuos y taponamiento del alcantarillado.

Al interior del chute se evidencian seis (6) contenedores para disponer los residuos, de forma diaria se utilizan 4 de ellos. La recolección de los residuos por parte del operador se realiza con frecuencia diaria.

Las paredes se observan con revestimiento en cerámica hasta la mitad, y las partes altas presentan hongos y agrietamientos.

Se observa que los pisos son en cemento, los cuales al momento de la visita ya han sido desinfectados.

La caja de recolección de aguas negras al interior del chute, se observa con tapa en concreto.

Los puntos de conexiones eléctricas continúan sin cables y sin luminarias.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
		<p>Fecha: 2018/07/30</p>	
		<p>Página: 2 de 1</p>	

Se observa conexión de agua mediante manguera para realizar la actividad de limpieza.


Se observa presencia de aves de carroña.

El seguimiento termina a las 9:40 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante continuar con la capacitación al personal de Infibagué y a los adjudicatarios en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



FACHADA CHUTE



INTERIOR CHUTE



CAJA INTERNA



ESTADO DE TECHOS



ESTADO DE PISOS



CIRCUITOS ELECTRICOS



RESIDUOS DISPUESTOS EN CONTENEDORES



AVES DE CARROÑA PRESENTES EN LA PLAZA