
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/09/2019 HORA: 8:30 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 14

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 14</u>
Estado Chut basuras
<u>REGULAR</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 8:30 am, del día lunes 30 de septiembre.

Al inicio de la visita se observa chute con puertas cerradas.

Se evidencia reparación de caja de aguas negras ubicada al lado izquierdo antes de la entrada al chute, al igual que la vía de acceso.



A la entrada del chute se puede apreciar puerta de acceso en buen estado tanto en su estructura como en pintura.

Se observa cuneta de recolección de aguas negras con rejilla en buenas condiciones y con recubrimiento de polisombra para evitar la caída de residuos que pueden obstruir el flujo de las aguas negras al alcantarillado.

Al ingresar al chute se observa área de disposición limpia y desinfectada. Se observa la disposición de ocho (8) contenedores con residuos agrícolas, embolsados en su mayoría.

El chute de forma recurrente presenta deterioro en estructura sin ningún tipo de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Se sigue observando paredes sin revestimiento, con proliferación de hongos por humedad derivada por escurrimiento de aguas lluvias.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	
		Fecha: 2018/07/30	
		Página: 2 de 1	

Se evidencia techo o cubierta con rupturas. Hay presencia de cajas eléctricas con cables expuestos, pero sin soportes o focos de iluminación.

Los pisos siguen siendo irregulares en cemento con desgaste, desnivel y empozamiento de aguas.

El orificio ubicado en el segundo piso de la plaza, se observa sellado con rejilla para no ser utilizado ya que las dos personas auxiliares de plaza pasan puesto a puesto recogiendo los residuos a todos los adjudicatarios.

La recolección es diaria en horas del mediodía.

En el área no se evidencia presencia de perros, aves de carroña o roedores.

Los alrededores de la plaza se observan limpios, sin residuos esparcidos.


El seguimiento termina a las 8:50 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante las adecuaciones realizadas a la disposición que se hacía en el chute de la plaza de mercado, pero aún persisten condiciones de adecuación locativa que permita subsanar los aspectos negativos encontrados en la visita.

Es necesario capacitar al personal de Infibagué que labora en las plazas de mercado en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



VIA DE ACCESO



CHUTE



ALCANTARILLA EXTERIOR



CUNETA RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS



RESIDUOS DISPUESTOS EN CONTENEDOR



PUNTO ELECTRICO



ESTADO DE LA CUBIERTA



ESTADO DE PISOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué