
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 10/08/2020

HORA: 11:00 AM

LUGAR: Barrio Piedra Pintada

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza



Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
Estado Shut basuras
Estado Caja estacionaria

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Manual
Frecuencia de Barrido:
L, M, MI, J, V, S

Observaciones del Seguimiento:

- ✓ La frecuencia con la que realiza la actividad de barrido y limpieza el personal operativo de la empresa prestadora del servicio INTERASEO S.A., es de lunes a sábado en el horario de las 7:00 a.m. a 15:00 p.m.
- ✓ La ruta inicia en la Carrera 5 con Calle 43 b subiendo por carrera 4 b hasta la calle 49 pasando a carrera 5a y carrera 6 barrios Piedra Pintada.
- ✓ Las labores de barrido y limpieza para esta zona la ejecuta un operario.
- ✓ El personal operativo cuenta con los elementos de protección personal adecuados para realizar la actividad de forma segura (guantes, tapabocas, gafas, botas y uniforme en buen estado).
- ✓ El operario cuenta con la herramienta necesaria para ejecutar la actividad de forma correcta, incluye escoba, rastrillo, pala, bolsas y canasta.
- ✓ En el recorrido se observa las áreas y vías libres de residuo después del barrido.
- ✓ Los residuos resultantes de la tarea de barrido manual son depositados en bolsas plásticas ubicadas en los costados a lo largo de la vía para la recolección.
- ✓ El operario manifiesta que la ruta que tiene asignada no alcanza a cubrirla totalmente, debe hacerlo por secciones durante la semana haciendo un recorrido de 4 Kms diarios aproximadamente, debido a que no alcanza a realizarla de forma manual sin embargo

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 2 de 1	

anteriormente la realizaba con maquina lo que permitía cubrir los 7,06 Kms de longitud total de la ruta.

Recomendaciones y conclusiones

Con relación a lo manifestado por el operario se recomienda que se refuerce la ruta con otro operario o se retome el barrido y limpieza mecánica para tener cobertura total ya que es una zona con mucho flujo.

Registro Fotográfico





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



Seguimiento realizado por:

ANA MARIA MORALES AGUILAR
C.C. NO. 1.110.471.144 DE IBAGUÉ
PROFESIÓN: INGENIERA INDUSTRIAL
CARGO: CONTRATISTA