

Ibagué, 13 de agosto de 2024

Comunicado de prensa 1646

Alcaldía inicia ruta de inspección en afectaciones por lluvias en zona rural

La visita permitió planificar jornada de intervención en el corredor vial que conduce a las veredas de Coello Cocora, La Loma, La Linda y La Cima.

Tras las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde y noche de este lunes 12 de agosto, la Alcaldía de Ibagué programó recorrido por las zonas más afectadas en el sector rural.

El corregimiento 3 Coello Cocora fue el primero en recibir esta inspección que permitió evidenciar tres cierres viales por deslizamiento de tierra.

“En la mañana de este martes iniciamos recorrido de inspección por la zona rural exactamente en el corregimiento 3, en las veredas La Loma, La Linda, La Cima hasta la quebrada Las Ánimas. Inspeccionamos la vía a San Isidro, donde se registran afectaciones en tres puntos críticos generando el cierre vehicular”, explicó Cristian David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con la visita, profesionales de la Administración Municipal programaron la intervención con maquinaria de tipo bulldozer en las veredas mencionadas para otorgar conectividad vial que solicitan los habitantes del sector.

En estos momentos la maquinaria amarilla de la Alcaldía se encuentra operando en las veredas Honduras, San Cristóbal, San Cristóbal Alto y San Isidro, corredor vial que también permite el paso alterno a la comunidad que realiza el requerimiento.